

# 實績簡介 | 飯店類型



## 台南晶英酒店 Silks Palace Tainan

業主 / 委託單位 Client/Commissioner	國泰人壽有限公司 Cathay Life Insurance Co., Ltd.
建築座落地點 Location / Site	台南市中西區 West Central Dist., Tainan City
建築結構系統 Structural System	SRC
層數 / 建築高度 Floor/Floor Height	B7F~14F / 55 m
基地 & 總樓地板面積 Building & Total Floor Area	15,923 m <sup>2</sup> / 174,420 m <sup>2</sup>
整體工程造價 Construction Cost	NT\$6,000,000,000
建築設計時間 Design Time	2006.01- 2010.06
建築施工時間 Completion Time	2010.08- 2013.08

